

Фракция: \_\_\_\_\_ отсеб \_\_\_\_\_  
 Дата отгрузки: \_\_\_\_\_  
 Количество (тонн): \_\_\_\_\_  
 Наименование потребителя: \_\_\_\_\_

№ п/п	Параметры	Ед. изм	Требования ГОСТ 26193-84	Значение
1.	Полные остатки на ситах:	%		
	10	%	Не более 5	0
	5	%	Не более 20	5,8
	2,5	%		21,1
	2,0	%		15,7
	1,25	%		10,9
	0,63	%		19,3
	0,315	%		11,8
	0,16	%		3,6
	Меньше 0,16	%		11,8
2.	Модуль крупности:			
	Очень крупный		Св. 3,5	3,74
	Крупный		>2,5	
	Средний		>2,0>2,5	
	Мелкий		>1,5>2,0	
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	12	11,8
4.	Содержание глины в виде комков	%	0,5	0,5
5.	Количество глинистых частиц, определенных методом набухания	%	1	1
6.	Морозостойкость	марка	15-300	F 300
7.	Содержание радионуклидов	класс	1-3	1
8.	Объемный вес		-	1,27
9.	Марка прочности		600-1000	800